




# Instruction



Model: DL025-2-01W

Collection: Downlight

Resessed



### Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Brechen Sie den Platz von, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlüsse mit externen Anschlüssen.
- Verlegen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte an Erdungskabel mit, schließen Sie dieses an.
- Beistellen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Betätigen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

## Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for pendant-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall also be connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- [illegible]

**Инструкция по установке:**

- Установив герметичную опалубку, приступают к выполнению армирования ступи.
- Подготавливают место для установки ступинок, нанося на опалубку для вторых ярусов, послойное место для начальных.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в наличии.
- Подготавливают к месту 220-240V 50 Гц. Если в ступинке нет провода, то его можно проложить по кабелю, который находится в кабелепроводе.
- Устанавливают ступинки в монтажные отверстия послойное место и надежно закрепляют.
- Устанавливают лампу и изолируют ее.
- Включают подачу питания на ступинки и убиваются в его короткой работе.

**Verrerie des Herschelwerlts / Manufacturer factory  
Affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
productore / Filial de la fabrică / fábrica de filal / Slibe  
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramunã  
/ Branch Factory / Oddelna Fabryka / Druhinã zaga  
ustrovoenim / Dinã zaga exportima / Dinian  
**завод-вергельштис** / Вирпулг зэвэрлмн бэлтгэгч /  
забоуд-мануфактур фирмалы / Удмуртш цэнхүрүмш  
фирмалыны / Фаб-Цах-к-Гиль / Удмуртш цэнхүрүмш  
фирмалыны / Зав-Вергельштис / Динан загос**

